max.  
250V

**ET Ohutusjuhised** • Faasitesti näidatud pinged on riimpinged. Faasitestit tohib kasutada ainult märgitud pinge või pingevahemiku juures. • Laitmatu näitamine on tagatud ainult temperatuuridel -15°C kuni +40°C, ja sagedustel 50 kuni 500 Hz. • Näidiku loetavus võib olla ebasoodaselt valgustustingimustesse puhi, nt preizkusevalguses või ebasoodades seisimiskohastades nagu nt puitredelitele või isolerivatel pöörandakatetel ja käituslastel maandamata vahelduvpingevõrkudes halvendatud. • Faasitesti tuleb alati vahetult enne kasutamist kontrollida selle nõuetekohast toimimist. • Faasitesti ei tohi kasutada sademetel, näiteks kaste või vihma möjul. • Faasitestit tohib kasutada ainult faasijuhi kindlakstegemis ja kontrollimiseks. Faasitestid ei ole sobivad kasutamiseks pingestatud töövahenditel, et määraat madalpingesedameid oleku (tööpinge olemas või puudub). • Defektseid faasitesti seadmeld, mille tõttu ei saa kasutada. • Brezhibor ei tohi eemaldada. Korgi eemaldamisel või korpusse avamisel ei tohi faasitestit enam kasutada, sest ohutus on piiratud.

**RO Indicații de siguranță** • Tensiunile indicate pe testerul de fază sunt tensiuni nominale. Testerul de fază are voie să fie utilizat numai pentru tensiunea indicată respectiv intervalul de tensiune specificat. • O afişare ireproşabilă este asigurată numai la temperaturi de -15°C până la +40°C și la frecvențe de 50 până la 500 Hz. • Percepția afişajului poate fi influențată în cazul condițiilor de iluminare speciale de ex. în cazul luminișului solar și în locuri nefavorabile de ex. pe treptele scărilor din lemn sau pardoseli izolate și în retele de tensiuni alternativă care nu sunt împărțite corepunzător. • Testerul de fază trebuie să fie verificat întotdeauna pentru funcționare corectă cu puțin timp înainte de utilizare. • Aparatul de testare a fazelor nu trebuie utilizat sub influență precipitaților, cum ar fi roua sau ploua. • Testerele de fază au voie să fie utilizate numai pentru stabilirea și verificarea conductorului și a izolației. Testerele de fază nu sunt destinate pentru utilizarea mijloacelor de exploatare aflate sub tensiune pentru stabilirea stării (existența sau inexistența tensiunii de exploatare) echipamentelor cu tensiune joasă. • Nu trebuie să se utilizeze dispozitive de testare a fazelor defecte, a căror funcționare și/sau siguranță este în mod evident afectată. • Capacitate de îndehuire nu au voie să fie îndepărătate. Dacă capacul sau carcasa au fost deschise testerul de fază nu mai are voie să fie utilizat pentru că este lezată siguranța.

**BG Инструкции за безопасност** • Напреженията, показани на фазовия тестер, са номинални напрежения. Уредът за проверка на фазите може да се използва само при посоченото напрежение, същ. в посочения диапазон на напрежението. • Правилната индикация се гарантира само при температури от -15 °C до +40 °C и при честоти от 50 до 500 Hz. • Достоверността на индикацията може да бъде повлияна при неблагоприятно състояние на осветлението, напр. при наличие на слънчева

• Na vidljivost prikaza vplivajo neugodne svetlobne razmere, kot sta npr. sončna svetloba in neugodna mesta postavitve npr. pri leseni lesvah ali izolacijskih talnih oblogah in pri nepravilno ozemljenih omrežjih z izmenično napetostjo. • Tuk pred uporabo je treba vedno preveriti pravilno delovanje faznega preizkuševalnika. • Faznega merilnika ne smete uporabljati pod vplivom padavin, kot sta rosa ali dež. • Preizkuševalni tok je dovoljeno uporabljati samo za določitev in preverjanje stanja (delovna napetost prisotna na sistemih), ki so pod napetostjo. • Okvarjenih faznih merilnikov, katerih delovanje in/ali varnost je načrtovana obnovljena, se ne sme uporabljati. • Zaporini kapic ni dovoljno odstraniti. Če ste kapico ali ohišje odprli, preizkuševalnika toku ni več dovoljeno uporabljati, ker je varnost ogrožena.

**HU Biztonsági utasítások** • A fázistesztelőn feltüntetett feszültségek névleges feszültségek. A fáziskeresőt csak a megadott feszültségnél, ill. a megadott feszültségtartományban szabad használni. • A kifogástalan kijelzés csak -15°C és +40°C közötti hőmérsékletnél, valamint 50-tól 500 Hz-ig terjedő frekvenciánál biztosított. • A kijelzés hatásságot kevésbé megalapítja viszonyokon rontható, pl. napfény és a vizsgálat szempontjából kevésbé teljes mérési helyszínen, pl. a létrák vagy szigetelő padlóburkolatok, valamint a nem üzemzserűen földelt váltakozó feszültséggel hálózatok. • A fázistesztelő használattól előtt nem sokkal mindenellenőrizni kell a megfelelő működését. • A fázistesztelőt nem szabad csapadék, például harmat vagy eső használni. • A fáziskeresőt csak a fázisvezeték megalapítására és vizsgálatára szabad használni. A fáziskereső nem szükséges alatt álló üzemi eszközökön való használatra – kiesészségtől berendezések állapotának (az üzemi feszültség jelen van vagy nincs jelen) megalapítására – van kialakítva. • Nem szabad hibás fázistesztelőt használni, amelyek működése érvágó biztonságra nyilvánvalónan sérült. • A zárosápkákat nem szabad eltávolítani. Ha felnyitották a sápkát vagy a házat, akkor a fáziskeresőt már nem szabad tovább használni, mivel a készülék biztonságára csökkent.

**SK Bezpečnostné upozornenia** • Napäťia uvedené na fázovom testéri sú menovité napäťia. Fázová skúšačka sa smie používa iba pri uvedenom napäti, resp. v uvedenom rozsahu napäti. • Bezchybné zobrazenie je zabezpečené iba pri teplotách -15 °C až +40 °C a pri frekvenciach od 50 do 500 Hz. • Vnímateľnosť zobrazenia môže byť ovplyvnená pri nepriaznivých svetelných pomeroch, napr. pri slnečnom svetle a na nepriaznivých miestach, napr. pri drevených dvojitočkých rebríkoch alebo izolujúcich podlahových krytinach, a pri sietach striedavého napäťia, ktoré nie sú prevádzkovo uzemnené. • Fázový testér sa musí vždy krátko pred použitím skontrolovať, či správne funguje. • Fázový testér sa nesmí používať pod vplivom zrážok, ako je rosa alebo dážď.

• Fázové skúšačky sa smú použiť len na zistenie a preskúšanie fázového vodiča. Fázové skúšačky nie sú určené na použitie na prevádzkových prostriedkoch pod napäťom na určenie stavu (priľožené alebo nepriľožené prevádzkové napätie) nízkonapäťových systémov. • Poškodené fázové skúšačky, ktorých funkcia a/alebo bezpečnosť je zjavne narušená, sa nesmú používať. • Uzáverové klapy sa nesmú odstraňovať. Ak bola uzáverová clapa kľuč kryt otvorený, fázová skúšačka sa už nesmie dalej používať, pretože je narušená bezpečnosť.

**HR Sigurnosne upute** • Naponi prikazani na faznom ispitivaču su nazivni naponi. Ispitivač faz smije se koristiti samo pri navedenom naponu, odn. u navedenom području napona. • Savršen prikaz zajamčen je samo pri temperaturama od -15 °C do +40 °C i na frekvencijama od 50 do 500 Hz. • Vidljivost zaslona može biti poremećena u nepovoljnim uvjetima osvjetljenja, npr. na sunčevoj svjetlosti i na nepovoljnim mjestima, npr. s drvenim stepenicama ili izolacijskim podnim oblogama i u neoperativno uzemljjenim mrežama izmeničnog napona. • Fazni tester mora se provjeriti radi li ispravnog rada neposredno prije uporabe. • Fazni tester se ne smije koristiti kada je izložen oborinama kao što su rosa ili kiša. • Ispitivači faze smiju se koristiti samo za utvrđivanje i ispitivanje faznog vodiča. Ispitivači faze nisu predviđeni za koristenje na pogonskim sredstvima koja se nalaze pod naponom radi utvrđivanja stanja (prisutnost ili odсутnost pogonskog napona) niskonaponskih električnih instalacija. • Ne smiju se koristiti neispravni fazi ispitivači čija je funkcija i/lj sigurnost očito narušena. • Zaporne kape ne smiju se uklanjati. Ako je kapa ili kućište otvorenato, ispitivač faze ne smije se više koristiti jer je umanjena sigurnost.

• светлина и на неблагоприятни места, напр. дървени стълби или изолации постелки и неправилно заземени промениливотокови мрежи. • Фазовият тестер винаги трябва да се проверява за правилното му функциониране малко преди употреба. • Фазовият тестер не трябва да се използва под въздействието на валежи, като rosa или дъжд. • Уредът за проверка на фазите може да се използва само при посоченото напрежение, същ. в посочения диапазон на напрежението. • Не трябва да се използват дефекти фазови тестери, чиято функция и/или безопасност е очевидно нарушена. • Капачките не трябва да се мащат. Ако капачката или корпусът са отворени, уредът за проверка на фазите не може да се използва, тъй като е нарушена без安全感а.

**EL Υποδείξεις ασφαλείας** • Οι τάσεις που αναγράφονται στον ελεγκτή φασέων είναι ονοματικές τάσεις. Το δοκιμαστικό φάσης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εντός της αναφερόμενης Τάσης ή της αναφερόμενης περιοχής τάσης. • Συντοτή ένδειξη διασφαλίζεται μόνον με θερμοκρατίες από -15°C έως +40°C και σε συχνότητες από 50 έως 500 Hz. • Η δυνατότητα αντίθηψης της ένδειξης μπορεί να επηρεαστεί από μειωμέτριες συνθήκες φωτισμού, π.χ. με την ήλιο και ακταιώληση μέρη όπως π.χ. επάνω σε ένιλνες σκάλες ή μονωμένες επιτρύπωσης δαπέδων και σε δίκτυα με εναλλασσόμενη τάση που δεν έχουν γεωιθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. • Ο ελεγκτής φασέων πρέπει πάντα να ελέγχεται για την ορθή λειτουργία του λίγο πριν από τη χρήση. • Οι μετρητές φασέων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό την επίβραση βροχοπτώσεων, όπως δροσά ή βροχή. • Τα δοκιμαστικά φάσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη διαπίστωση και τον έλεγχο του αγνού φασής. Τα δοκιμαστικά φάσης δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε λειτουργικά μέσα που βρίσκονται υπό τάση, για τη διαπίστωση της κατάστασης (αν υπάρχει τάση λειτουργίας ή όχι) εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης. • Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ελαττωματικοί ελεγκτές φασής των οποίων η λειτουργία ή/και η ασφάλεια είναι προφανώς μειωμένη. • Τα καπάκια φραγής δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται. Εάν ανοιχτοί το καπάκι ή το περίβλημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον το δοκιμαστικό φάσης επειδή η ασφάλεια είναι μειωμένη.

**SL Varnostni napotki** • Napotki, ki so prikazane na faznem preizkuševalniku, so nazivne napetosti. Preizkuševalni tok je dovoljeno uporabljati samo pri navedenem območju napetosti. • Brezhibni prikaz je zagotovljen samo pri temperaturah od -15 °C do +40 °C in pri frekvencah od 50 do 500 Hz.




## Laserliner

### TipTest Duo Set

120-250  
VAC

## Laserliner

### TipTest Duo Set



#### DE Phasenprüfer

Zur Schnellprüfung des L-Leiters mit einem Finger den Kontakt am Griff berühren. Prüfsignal an (rot) = Spannung

#### EN Phase tester

To quickly check the L-conductor touch the contact on the handle with your finger. Test signal (red) = voltage

#### NL Fase tester

Raak voor een snelle controle van de L-leider met het contact aan de handgreep met een vinger aan. Testsignaal aan (rood) = spanning

#### PL Fasetester

Til lylontrøfl af L-lederen sætter man en finger på kontakten greb. Kontrolsignal lyser (rødt) = spænding

#### DA Fasetester

Pour la contrôle rapide du conducteur L, toucher le contact de la poignée avec un doigt. Signal de contrôle rouge (rouge) = tension

#### ES Comprobador de fase

Para comprobar rápidamente el conductor L, toque con un dedo el contacto situado en el mango. Señal de control encendida (rojo) = tensión

#### IT Tester de fase

Per la verifica veloce del conduttore L toccare con il dito il contatto sul manico. Segnale di verifica acceso (rosso) = tensione

#### RU Индикатор фазы

Для быстрого определения фазового провода коснуться пальцем контакта на ручке. Свечение контрольного индикатора (красный) = напряжение

#### CS Zkoušecá fáza

Pro rychlou zkoušku fázového vodiče se dotkněte prstem kontaktního kontaktu na rukojeti. Zkoušební signál svítí (červené) = napětí

#### ET Fasistester

Puidutage L-juhi kiirkontrollimiseks ühe sõrmega käepideme asuvat kontakti. Kontrollsignaal sees (punane) = pingi

#### RO Tester fază

Pentru verificarea rapidă a conductorului L atingeți cu degetul contactul la mâner. Semnal de verificare pornit (roșu) = tensiune

#### BG Уред за проверка на фази

За бърза проверка на проводника на фазата докоснете с един пръст контактата на ръковърата. Тестовия сигнал вкл. (червено) = напрежение

#### EL Δοκιμαστικό φάσης

W celu szybkiego sprawdzenia przewodu L-juhu dotknąć palcem stycznia na uchwycie. Sygnal kontrolny świeci się na (czervono) = napięcie

#### SL Preizkuševalnik toka

Za hitro preverjanje novega izvodnika L-vodiča se s prstom dotaknite kontakta na ročaju. Preizkuševalni signal vključen (rdeča) = napetost

#### HU Fázisvizsgáló

Az L vezeték gyors vizsgálatahoz érintse meg egyik ujjával a markolaton lévő érintkezőt. Visszalépőjel jelen van (piros) = feszültség

#### SK Fázový skúšač

Na rýchle odskúšanie L-vodiča dotknite sa prstom kontaktu na rukováti. Skúšobný signál zapnutý (červená) = napätie

#### HR Ispitivač faze

Za brzo testiranje L-vodiča dodirnite kontakt na ručici prstom. Ispitni signal uključen (crveno) = napon

[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

Artikel-Nr. 083.009A



4 021563 695645



Made in Germany

RevW14W

