

# ThermoVisualizer Pocket



DE

EN

NL

DA

FR

ES

IT

PL

FI

PT

SV

NO

TR

RU

UK



MIX-IMAGE



THERMO-  
ARRAY  
SENSOR



HOT SPOT /  
COLD SPOT  
INDICATION



SPOT  
CENTER  
INDICATION



MINI USB  
INTERFACE



DATA  
STORAGE



REC  
BMP  
IMAGE



COLOUR TFT

CS 02

ET 11

RO 20

BG 29

EL 38

HR 47

**Laserliner**



Kompletně si pročtěte návod k obsluze, přiložený sešit „Pokyny pro záruku a dodatečné pokyny“, aktuální informace a upozornění v internetovém odkazu na konci tohoto návodu. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tato dokumentace se musí uschovat a v případě předání zařízení třetí osobě předat zároveň se zařízením.

## Funkce / použití

Termovizní kamera umožňuje vizualizaci teplotních profilů, energetických ztrát, tepelných mostů, elektrických přetížení a vytváření vlhkosti. Infračervený obraz, digitální obraz a kombinovaný obraz poskytují uživateli flexibilní znázornění testované oblasti. Obraz je uložen na vyměnitelnou micro SD kartu. Přístroj má rozhraní USB a barevný displej TFT s vysokým kontrastem.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny


- Používejte přístroj výhradně k určenému účelu použití v rámci daných specifikací.
- Měřící přístroje a příslušenství nejsou hračkou pro děti. Uchovávejte tyto přístroje před dětmi.
- Nejsou povolené přestavby nebo změny na přístroji, v takovém případě by zaniklo schválení přístroje a jeho bezpečnostní specifikace.
- Nevystavujte přístroj žádnému mechanickému zatížení, extrémním teplotám, vlhkosti nebo silným vibracím.
- Ja nedarbojas viena vai vairākas funkcijas vai ir nepietiekams bateriju uzlādes līmenis, ierīci vairs nedrīkst izmantot.

## Bezpečnostní pokyny

### Zacházení s elektromagnetickým zářením


- Měřící přístroj dodržuje předpisy a mezní hodnoty pro elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice o EMK 2014/30/EU, která je pokryta směrnicí RED 2014/53/EU.
- Je třeba dodržovat místní omezení, např. v nemocnicích, letadlech, čerpacích stanicích nebo v blízkosti osob s kardiosimulátory. Existuje možnost nebezpečného ovlivnění nebo poruchy elektronických přístrojů.
- Při použití v blízkosti vysokého napětí nebo pod elektromagnetickými střídavými poli může být ovlivněna přesnost měření.

# ThermoVisualizer Pocket




- 1** ON/OFF
- 2** 1,8" TFT barevný displej
- 3** Navigace v menu / Prolínání infračervený / digitální obrázek
- 4** Menu / Ovládání menu (Potvrzení)
- 5** Navigace v menu / Prolínání infračervený / digitální obrázek
- 6** Příhrádka na baterie

- 7** Slot
- a** Rozhraní mini-USB
- b** Slot pro SD kartu micro
- 8** Menu / Ovládání menu (zrušení / zpět)
- 9** Infračervený senzor
- 10** Digitální kamera
- 11** Trigger: Uložit obrázek



## Standardní náhled měření

- 1** Ukazatel nabití baterie
- 2** Není vložená micro SD karta
- 3** Teplota uprostřed obrazu
- 4** Min. teplota
- 5** Max. teplota
- 6** Termografie image




## Hlavní menu

- 1 Změna palety barev
- 2 Nastavení emisivity
- 3 Otevřít galerii médií / vymazat snímky z micro SD karty
- 4 Automatické vypnutí
- 5 Nastavení data / času

## 1 Vkládání baterií

Otevřete příhrádku na baterie a podle symbolů pro instalování vložte baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu.



## 2 ON / OFF



## 3 Vložení SD karty micro

Pro vložení SD karty micro nejprve otevřete gumový kryt a potom vložte paměťovou kartu tak, jak je znázorněno na obrázku. Bez paměťového média není možné provádět žádný záznam.




Před vyjmutím micro SD karty se musí přístroj vypnout.



# ThermoVisualizer Pocket



## 4 Hlavní menu

V hlavním menu lze provádět všeobecná nastavení a nastavení specifická pro měření. Menu lze ovládat pomocí čtyř tlačítek přímé volby (3, 4, 5, 8).




## 5 Barevné palety v IR zobrazení

Pro znázornění změrených infračervených teplot je na výběr několik standardních barevných palet. Změřené teploty se uvnitř aktuální části obrazu zobrazí podle zvolené palety a v příslušném barevném rozlišení.




## 6 Emisivita

Intenzita infračerveného vyzařování, které vydává každé těleso podle materiálu/povrchu, je definována emisivitou (0,01 ... 1,0). Pro správné měření je nezbytně nutné nastavit emisivitu. Kromě emisivity uvedené v seznamu materiálů lze také nastavit individuální emisivitu.



Volba přednastavěných hodnot



Nastavení individuální hodnoty



- Potvrzení**
- Zvýšení hodnoty**
- Snížení hodnoty**
- zrušení / zpět**

## Tabulky emisivity (Směrné hodnoty s tolerancemi)

### Kovy

Alloy A3003	Ocel
oxidovaný	čerstvě vyválcovaná
zdrsněný	hrubá, rovná plocha
<b>Hliník</b>	rezavá, červená
oxidovaný	plech, poniklovaný
leštěný	plech, válcovaný
<b>Inconel</b>	Ušlechtilá ocel, nerez
oxidovaný	
elektrolyticky leštěný	
<b>Mosaz</b>	<b>Olovo</b>
leštěná	drsné
oxidovaná	
<b>Měď</b>	<b>Oxid chromitý</b>
oxidovaná	0,81
Oxid měďnatý	
<b>Ocel</b>	<b>Platina</b>
válcovaná za studena	černá
broušená deska	
leštěná deska	<b>Železo</b>
Slitina (8% nikl,	oxidované
18%chrom)	s rezem
galvanizoaná	
oxidovaná	<b>Železo, kované</b>
silně oxidovaná	matné
	<b>Železo, litina</b>
	neoxidované
	tekutá slitina
	<b>Zinek</b>
	oxidovaný




# ThermoVisualizer Pocket

## Nekovy


<b>Asfalt</b>	0,95	<b>Mramor</b> černě matovaný šedavě leštěný	0,94 0,93
<b>Azbest</b>	0,93	<b>Papír</b> všechny barvy	0,96
<b>Bavlna</b>	0,77	<b>Porcelán</b> bílý, lesklý s lazurou	0,73 0,92
<b>Bazalt</b>	0,70	<b>Potěr</b>	0,93
<b>Beton, omítka, malta</b>	0,93	<b>Písek</b>	0,95
<b>Cement</b>	0,95	<b>Sádra</b>	0,88
<b>Chladicí těleso</b> černě eloxované	0,98	<b>Sádrokartonové desky</b>	0,95
<b>Cihla, červená</b>	0,93	<b>Skleněná vlna</b>	0,95
<b>Dehet</b>	0,82	<b>Sklo</b>	0,90
<b>Dehtový papír</b>	0,92	<b>Sníh</b>	0,80
<b>Drť</b>	0,95	<b>Štěrk</b>	0,95
<b>Dřevo</b> nenaněrené Buk, ohoblovaný	0,88 0,94	<b>Tapety (papírová)</b> <b>světlá</b>	0,89
<b>Grafit</b>	0,75	<b>Transformátorový lak</b>	0,94
<b>Guma</b> tvrdá měkká-šedá	0,94 0,89	<b>Uhlík</b> neoxidovaný	0,85
<b>Hlíná</b>	0,95	<b>Umělá hmota</b> propouštějící světlo PE, P, PVC	0,95 0,94
<b>Kamenina, matná</b>	0,93	<b>Vápenec</b>	0,98
<b>Karborundum</b>	0,90	<b>Vápenopísková cihla</b>	0,95
<b>Keramika</b>	0,95	<b>Vápno</b>	0,35
<b>Křemenné sklo</b>	0,93	<b>Voda</b>	0,93
<b>Lak</b> matný černý odolný proti teplu bílý	0,97 0,92 0,90	<b>Zdivo</b>	0,93
<b>Laminát</b>	0,90	<b>Zem</b>	0,94
<b>Látka</b>	0,95	<b>Železo</b> hladké silně zrezavělé	0,97 0,98
<b>Lidská pokožka</b>	0,98		

## 7 Galerie médií / Režim přehrávání

V galerii médií lze vyvolat všechna obrazová data pořízená termovizní kamerou ThermoVisualizer.




## 9 Vymazání záznamů



Soubory se ihned odstraní. Nenásleduje žádný dotaz na potvrzení vymazání.

## 10 Automatické vypnutí

Přístroj se po nastaveném čase nečinnosti automaticky vypne.



## 11 Datum / čas




# ThermoVisualizer Pocket

## 12 Režimy zobrazení

K dispozici jsou 6 různé režimy zobrazení.

- A. IR zobrazení (termo snímek)
- B. - E. Digitální obrázek s prolínáním IR obrázek (MIX), 4 stupně
- F. Digitální obrázek (černá/bílá)



## 13 Přenos dat

Data uložená na micro SD kartě lze přenášet buďto pomocí vhodné čtečky karet nebo pomocí mini USB rozhraní na PC. Informace o propojení mezi počítačem a kartovým adaptérem resp. čtečkou karet naleznete v manuálu své čtečky karet.

## Pokyny pro údržbu a ošetřování

Všechny komponenty čistěte lehce navlhčeným hadrem a nepoužívejte žádné čisticí nebo abrazivní prostředky ani rozpouštědla. Před delším skladováním vyjměte baterii/baterie. Skladujte přístroj na čistém, suchém místě.

## Kalibrace

Pro zajištění přesnosti a funkce musí být měřicí přístroj pravidelně kalibrován a testován. Kalibrace doporučujeme provádět v jednorocném intervalu. Spojte se s Vaším specializovaným prodejcem nebo využijte servisního oddělení společnosti UMAREX-LASERLINER.

**Technické údaje**

(Technické změny vyhrazeny. Rev22W03)

Měrná veličina	Teplota infračerveného záření
Spektrální rozsah	8-14 µm
Tepelná citlivost (NETD)	150 mK
Rozsah měření infračervená teplota	-20°C ... 650°C
Přesnost infračervené teploty	≤100°C (± 3°C) / >100°C (± 3%)
Rozlišení infračervené teploty	0,1°C
Typ obrazovky	1,8" TFT barevný displej
Rozlišení displeje	128 x 160 bodů
Formát snímku	BMP
Frekvence obrazu	9 Hz
Rozlišení digitální kamery	640 x 480 bodů
Zorné pole (FOV)	33°
Paměť	Micro SD paměťová karta až 16 Gb
Krytí	IP 54
Typ senzoru	Senzor Thermoarray
Napájení	4 x 1,5V LR03 (AAA)
Provozní doba	cca 100 hod.
Pracovní podmínky	0°C ... 50°C, Vlhkost vzduchu max. 20 ... 85% rH, nekondenzující, Pracovní výška max. 2000 m n.m (normální nulový bod)
Skladovací podmínky	-10°C ... 60°C, Vlhkost vzduchu max. 80% rH
Rozměry (Š x V x H)	70 mm x 180 mm x 46 mm
Hmotnost	175 g (včetně baterií)

**Ustanovení EU a likvidace**

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volná pohyb zboží v rámci EU.

Tento výrobek je elektrický přístroj a musí být odděleně vytříděn a zlikvidován podle evropské směrnice pro použité elektrické a elektronické přístroje.

Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:

**[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)**





Lugege käsitsusjuhend, kaasasolev vihik „Garantii- ja lisajuhised” ja aktuaalne informatsioon ning juhised käesoleva juhendi lõpus esitatud interneti-lingil täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolev dokument tuleb alles hoida ja seadme edasiandmisel kaasa anda.

## Funktsioon / kasutamine

Termofotokaamera võimaldab temperatuurikõverate, energiakadude, soojussildade, elektriliste ülekoormuste ja niiskuse-tekke visualiseerimist. Infrapunapildi, digitaalpildi ja MIX-pildi abil saab kasutaja kontrollitavas alas paindliku kujutise. Piltide salvestamine toimub vahetatavalale Micro SD-kaardile. Seade on varustatud USB-liidesega ja kontrastse TFT-värviekkraaniga.


## Üldised ohutusjuhised

- Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt selle kasutusotstarbele.
- Mõõtseadmete ja tarvikute puhul pole tegemist lastele mõeldud mängusjadega. Hoidke lastele kättesaamatult.
- Ümberehitused või muudatused pole seadmel lubatud, seejuures kaotavad luba ning ohutusspetsifikatsioon kehtivuse.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilist koormust, ülikõrgeid temperatuure, niiskust ega tugevat vibratsiooni.
- Seadet ei tohi enam kasutada, kui üks või mitu funktsiooni on rivist välja langenud või patarei laeng on nõrk.

## Ohutusjuhised


### Elektromagnetilise kiirgusega ümber käimine

- Mõõtseade täidab elektromagnetiline ühilduvuse eeskirju ja piirväärtusi vastavalt EMC direktiivile 2014/30/EL.
- Järgida tuleb kohalikke käituspiiranguid, näiteks haiglates, lennujaamades, tanklates või südamerütmuritega inimeste läheduses. Valitseb ohtliku mõjutamise või häirimise võimalus elektrooniliste seadmete poolt ja kaudu.
- Mõõtetäpsust võivad mõjutada kasutamine suure pinge või tugevate elektromagnetiliste vahelduvwäljade läheduses.



- 1** ON/OFF  
**2** 1,8" TFT värvidisplei  
**3** Menüü-navigatsioon / infrapuna- / digitaalpildi  
**4** Menüü / Menüüliides (Kinnitus)  
**5** Menüü-navigatsioon / infrapuna- / digitaalpildi


- 6** Akulaegas  
**7** Šaht  
**a** Mini-USB liides  
**b** Micro-SD-kaardi sahtel  
**8** Menüüliides (katkestamine / tagasi)  
**9** Infrapunasensor  
**10** Digitaalkaamera  
**11** Trigger: pildi salvestamine



## Standard-mõõtmisvaade

- 1** Aku laetuse näit  
**2** Micro SD-kaarti pole paigaldatud  
**3** Pildikeskme temperatuur  
**4** Temperatuur min  
**5** Temperatuur max  
**6** Termograafia pilti

# ThermoVisualizer Pocket




## Peamenüü

- 1 1 Värvipaleti vahetamine
- 2 2 Emissioonimäära seadistamine
- 3 3 Meediagalerii avamine / Ülesvõtete kustutamine Micro SD-kaardilt
- 4 4 Automaatne väljalülitus
- 5 5 Kuupäeva / kellaaja seadistamine

## 1 Patareide sisestamine

Avage patareide kast ja asetage patareid sisse nii, nagu sümbolil näidatud. Pöörake sealjuures tähelepanu õigele polaarsusele.



## 2 ON / OFF




## 3 Micro-SD-kaardi sisestamine

Avage Micro-SD-kaardi sisestamiseks esmalt kummikate ja pange mälukaart eejärel vastavalt jooni sele sisse. Ilma salvestusmeediumita pole talletamine võimalik.




Enne Micro SD-kaardi eemaldamist tuleb seade välja lülitada.




## 4 Peamenüü

Peamenüü kaudu saab üldisi ja mõõtmispetsiifilisi seadeid teostada. Menüüd saab nelja suruklahvi (3, 4, 5, 8) kaudu juhtida.



## 5 IP-pildi värvipaletid


Registreeritud infrapunatemperatuuride kujutamiseks on valikus mitu standardset värvipaletti. Valitud paletist olenevalt kohandatakse mõõdetud temperatuurid aktuaalsele pildivahemikule ja kujutatakse vastavas värviruumis. Vastava temperatuuri/värvuse kuuluvuse referentsina on ette nähtud tervikpildi min/max temperatuuride tulpnäidik.



## 6 Emissioonimääär

Infrapunkiirkuse määär, mida väljastab iga keha materjali/pealispinna spetsiifikast olenevalt, määräatakse kindlaks emissioonimääraga (0,01 ... 1,0). Korrektseks mõõtmiseks on tingimata vajalik emissioonimääär seadistada. Loendist etteantud emissioonimäärade kõrval on võimalik individuaalse emissiooni-määra seadistamine.

# ThermoVisualizer Pocket



## Emissioonikraadide tabelid

(Orienteeruvad väärustused koos tolerantsidega)

### Metallid


<b>Alloy A3003</b>	0,20 0,20	<b>Raud, valu sulatis</b>	0,25
<b>Alumiinium</b>	0,30 0,05	<b>Sepistatud raud matt</b>	0,90
<b>Inconel</b>	0,83 0,15	<b>Teras</b> külmvaltsitud lihvitud plaat poleeritud plaat sulam (8% niklit, 18% kroomi) galvaanitud oksüdeeritud	0,80 0,50 0,10 0,35 0,28 0,80
<b>Kroomoksiid</b>	0,81	tugevalt oksüdeeritud värskelt valtsitud kare, tasane pind roostene, punane	0,88 0,24 0,96 0,69
<b>Messing</b>	0,30 0,50	plekk, nikliga kaetud plekk, valtsitud	0,11 0,56
<b>Plaatina</b>	0,90	Teras, roostevaba	0,45
<b>Plii</b>	0,40		
<b>Raud</b>	0,75 0,60	<b>Tsink</b> oksüdeeritud	0,10
<b>Raud, valu</b>	0,20	<b>Vask</b> oksüdeeritud	0,72 0,78
<b>oksüdeerimata</b>		Vaskoksiid	

**Mittemetallid**

<b>Asbest</b>	0,93	<b>Lubjaliivakivi</b>	0,95
<b>Asfalt</b>	0,95	<b>Lumi</b>	0,80
<b>Basalt</b>	0,70	<b>Madalkuumuskeramika, matt</b>	0,93
<b>Betoon, krohv, mört</b>	0,93	<b>Marmor</b> must, matistatud hallikalt poleeritud	0,94 0,93
<b>Grafiit</b>	0,75	<b>Muld</b>	0,94
<b>Inimnahk</b>	0,98	<b>Müüritis</b>	0,93
<b>Jahuti</b> must, elokseeritud	0,98	<b>Paber</b> köik värvid	0,96
<b>Jää</b> sile tugevalt külmunud	0,97 0,98	<b>Portselan</b> valge, läikiv lasuuritud	0,73 0,92
<b>Kangas</b>	0,95	<b>Puit</b> töötlemata põök, hööveldatud	0,88 0,94
<b>Karborund</b>	0,90	<b>Puuvill</b>	0,77
<b>Keraamika</b>	0,95	<b>Põrandasegu</b>	0,93
<b>Killustik</b>	0,95	<b>Savi</b>	0,95
<b>Kips</b>	0,88	<b>Sünteeiline aine</b> valgust läbilaskev PE, P, PVC	0,95 0,94
<b>Kipskartongplaadid</b>	0,95	<b>Süsi</b> oksüdeerimata	0,85
<b>Klaas</b>	0,90	<b>Tapeet (paber), hele</b>	0,89
<b>Klaasvill</b>	0,95	<b>Telliskivi, punane</b>	0,93
<b>Kruus</b>	0,95	<b>Trafo lakk</b>	0,94
<b>Kummi</b> kõva pehme-hall	0,94 0,89	<b>Tsement</b>	0,95
<b>Kvartsklaas</b>	0,93	<b>Törv</b>	0,82
<b>Lakk</b> matt, must kuumakindel valge	0,97 0,92 0,90	<b>Törvapaber</b>	0,92
<b>Laminaat</b>	0,90	<b>Vesi</b>	0,93
<b>Liiv</b>	0,95		
<b>Lubi</b>	0,35		
<b>Lubjakivi</b>	0,98		


**7 Meediagalerii / Taasesitusmoodus**

Meediagaleris saab avada kõiki ThermoVisualizer Pocketi abil ülesvõetud pildiandmeid.



# ThermoVisualizer Pocket


## 9 Ülesvõtete kustutamine




Failid kustutatakse kohe. Kustutamisprotseduuri kinnitamiseks päringut ei järgne.

## 10 Automaatne väljalülitus

Seade lülitub pärast seadistatud inaktiivsuse ajavahemikku automaatselt välja.




## 11 Kuupäev / kellaaeg



## 12 Pildimoodused

Saadaval on 6 erinevat pildimoodust.

- A. IP-pilt (Termopilt)
- B. - E. Infrapunapildi sulandumisega digitaalpilt (MIX), 4 astet
- F. Digitaalpilt (must/välge)



## 13 Andmeülekanne

Micro SD-kaardile salvestatud andmeid saab arvutisse kanda kas sobiva kaardilugeja abil või mini-USB liidese kaudu. Informatsiooni, kuidas ühendada arvuti kaardilugejaga, leiate Te oma kaardilugeja käesiraamatust.

### Juhised hoolduse ja hoolitsuse kohta

Puhastage kõik komponendid kergelt niisutatud lapiga ja vältime puhastus-, küürimisvahendite ning lahustite kasutamist. Võtke patareid(d) enne pikemat ladustamist välja. Ladustage seadet puhtas, kuivas kohas.

### Kalibreerimine

Mõõtseadet tuleb mõõtmistulemuste täpsuse tagamiseks regulaarselt kalibreerida ja kontrollida. Me soovitame kohaldata üheaastast kalibreerimisintervalli. Võtke ühendust oma edasimüüjaga või pöörduge ettevõtte UMAREX-LASERLINER klienditeenindusosakonna poole.

# ThermoVisualizer Pocket

## Tehnilised andmed

(Õigus tehniliksteks muudatusteks reserveeritud. Rev22W03)

Mõõtesuurus	Infrapunatemperatuur
Spektraalvahemik	8-14 µm
Termiline tundlikkus (NETD)	150 mK
Mõõtevahemik infrapunatemperatuur	-20°C ... 650°C
Täpsus infrapunatemperatuur	≤100°C (± 3°C) / >100°C (± 3%)
Infrapunatemperatuuri resolutsioon	0,1°C
Eakraani tüüp	1,8" TFT värvidisplei
Eakraani resolutsioon	128 x 160 pikslit
Pildi formaat	BMP
Pildisagedus	9 Hz
Digikaamera resolutsioon	640 x 480 pikslit
Vaateväli (FOV)	33°
Mälu	Micro-SD mälukaart kuni 16 GB
Kaitseliik	IP 54
Sensori tüüp	Thermoarray sensor
Voolutoide	4 x 1,5V LR03 (AAA)
Tööiga	u 100 tundi
Tööttingimused	0°C ... 50°C, Õhuniiskus max 20 ... 85% rH, mitte- kondenseeruv, Töökõrgus max 2000 m üle NN (normaalnull)
Ladustamistingimused	-10°C ... 60°C, Õhuniiskus max 80% rH
Mõõtmed (L x K x S)	70 mm x 180 mm x 46 mm
Kaal	175 g (koos patareid)

## ELi nõuded ja utiliseerimine

Seade täidab kõik nõutavad normid  
vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.

Käesolev toode on elektriseade ja tuleb  
vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja  
elektroonikaseadmete jäätmete kohta  
eraldida koguda ning kõrvaldada.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:

[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)





Citiți integral instrucțiunile de exploatare, caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații suplimentare” precum și informațiile actuale și indicațiile apăsând link-ul de internet de la capătul acestor instrucțiuni. Urmați indicațiile din cuprins. Acest document trebuie păstrat și la predarea mai departe a aparatului.

## **Funcție / Utilizare**

Camera cu imagine termică permite vizualizarea istoricului de temperatură, a pierderilor de energie, a punților termice, a suprasolicitărilor electrice și a formării de umiditate. Prin intermediul imaginii infraroșii și a imaginii mixte utilizatorul obține o reprezentare flexibilă a zonei de verificare. Memorarea imaginii se realizează pe cardul micro-SD interschimbabil. Aparatul dispune de o interfață USB și un ecran color TFT cu contrast ridicat.

## **Indicații generale de siguranță**

- Utilizați aparatul exclusiv conform destinației sale de utilizare cu respectarea specificațiilor.
- Aparatele de măsură și accesorii nu constituie o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Reconstruirea sau modificarea aparatului nu este admisă, astfel se anulează autorizația și specificațiile de siguranță.
- Nu expuneți aparatul la solicitări mecanice, temperaturi ridicate, umiditate sau vibrații puternice.
- Aparatul nu trebuie să mai fie folosit atunci când una sau mai multe dintre funcțiile acestuia s-au defectat sau nivelul de încărcare a bateriilor este redus.


## **Indicații de siguranță**

Manipularea cu razele electromagnetice

- Aparatul de măsură respectă prescripțiile și valorile limită pentru compatibilitatea electromagnetică în conformitate cu directiva EMC 2014/30/UE.
- Trebuie respectate limitările locale de funcționare de ex. în spitale, în aeroporturi, la benzinării, sau în apropierea persoanelor cu stimulatoare cardiace. Există posibilitatea unei influențe periculoase sau a unei perturbații de la și din cauza aparatelor electrice.


# ThermoVisualizer Pocket

- La utilizarea în apropierea tensiunilor ridicate sau în zona câmpurilor electromagnetice variabile ridicate poate fi influențată exactitatea măsurării.




- 1 ON/OFF
- 2 Display color TFT de 1,8"
- 3 Navigare meniu / Suprapunere infraroșu-/ Imagine digitală
- 4 Meniu / Comandă meniu (confirmare)
- 5 Navigare meniu / Suprapunere infraroșu-/ Imagine digitală

- 6 Compartiment baterii
- 7 Cutie
- a Interfață mini USB
- b Fantă card micro-SD
- 8 Comandă meniu (revocare / înapoi)
- 9 Senzor infraroșu
- 10 Cameră digitală
- 11 Trigger: Salvați imaginea



## Vedere masurare standard

- 1 Indicator nivel baterie
- 2 Card micro SD neintrodus
- 3 Temperatur Bildmitte
- 4 Temperatura minima
- 5 Temperatura maxima
- 6 Imagine termografica




## Meniu principal

- 1 1 Sechimbare paletă culori
- 2 2 Setare nivel de emisie
- 3 3 Apelare galerie medii / Ștergerea înregistrărilor de pe cardul SD
- 4 4 Oprire automată
- 5 5 Setare dată/oră

## 1 Introducerea bateriilor

Se deschide compartimentul de baterii și se introduc bateriile conform simbolurilor de instalare. Se va respecta polaritatea corectă.



## 2 ON / OFF




## 3 Inserare card MicroSD

Pentru a insera cardul MicroSD, deschideti capacul de cauciuc si inserati cardul dupa cum este ilustrat. Nu puteti efectua inregistrari fara un mediu de stocare.




Înainte de scoaterea cardului SD aparatul trebuie oprit.




## 4 Meniu principal

Prin intermediul meniului principal se pot executa setări generale specifice măsurării. Meniul se poate controla prin intermediul tastelor directe (3, 4, 5, 8).




## 5 Paletă culori imagine IR

Pentru reprezentarea temperaturilor înregistrate cu infraroșu sunt disponibile mai multe palete coloristice standard. În funcție de paleta aleasă se adaptează temperaturile măsurate în cadrul domeniului de imagine actual și reprezentate în spațiul color corespunzător. Ca referință pentru atribuirea corespunzătoare a temperaturii/culorii servește graficul cu bare pentru temperaturile min./max. corespunzătoare imaginii de ansamblu.



## 6 Grad emisie

Nivelul de emisie în infraroșu cedat de copruri depinde de specificul materialului și al suprafeței. Acest factor este determinat prin coeficientul de emisie (0.10.....1.0). Pentru o acuratețe mare a măsurării este absolut necesar stabilirea valorii corecte a coeficientului de emisie înaintea măsurării. Coeficientul de emisie poate fi presetat sau selectat pe baza valorilor predefinite pentru anumite tipuri de materiale aflate în lista.



Selectarea valorilor presestate



Setarea valorii individuale



- |  |                   |
|--|-------------------|
|  | confirmare        |
|  | Creștere valoare  |
|  | Reducere valoare  |
|  | revocare / înapoi |

## Tabele cu gradul de emisii (Valori orientative cu toleranțe)

### Metale

<b>Alamă</b> polișat oxidat	0,30 0,50	<b>Oxid de crom</b>	0,81
<b>Aliaj A3003</b> oxidat grosier	0,20 0,20	<b>Otel</b> rulat la rece placă şlefuită placă polișată Aliaj (8% nichel, 8% crom) galvanizat oxidat puternic oxidată laminat proaspăt suprafață aspră, netedă ruginiu, roșu tablă, stratificată cu nichel tablă, laminată Otel inoxidabil	0,80 0,50 0,10 0,35 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45
<b>Aluminiu</b> oxidat polișat	0,30 0,05	<b>Platină</b> neagră	0,90
<b>Cupru</b> oxidat Oxid de cupru	0,72 0,78	<b>Plumb</b> aspru	0,40
<b>Fier</b> oxidat cu rugină	0,75 0,60	<b>Zinc</b> oxidat	0,10
<b>Fier forjat</b> mată	0,90		
<b>Fier, turnat</b> neoxidat topitură	0,20 0,25		
<b>Inconel</b> oxidat polișat electric	0,83 0,15		


# ThermoVisualizer Pocket

## Neferoase


<b>Apă</b>	0,93	<b>Marmură</b>	0,94
<b>Asbest</b>	0,93	negru mătuit Polisat cenușiu	0,93
<b>Asfalt</b>	0,95		
<b>Bazalt</b>	0,70	<b>Mase plastice</b>	0,95
<b>Beton, tencuială, mortar</b>	0,93	transparente PE, P, PVC	0,94
<b>Bumbac</b>	0,77	<b>Material</b>	0,95
<b>Calc</b>	0,35	<b>Nisip</b>	0,95
<b>Carborund</b>	0,90	<b>Pământ</b>	0,94
<b>Cauciuc</b> dur moale-gri	0,94 0,89	<b>Piatră calcaroasă</b>	0,95
<b>Cărbune</b> neoxidat	0,85	<b>Piatră de var</b>	0,98
<b>Cărămidă roșie</b>	0,93	<b>Piatră mată</b>	0,93
<b>Ceramică</b>	0,95	<b>Piele umană</b>	0,98
<b>Ciment</b>	0,95	<b>Pietriș</b>	0,95
<b>Corp răcire</b> negru eloxat	0,98	<b>Plăci de rigips</b>	0,95
<b>Criblură</b>	0,95	<b>Portelan</b>	0,73
<b>Gheată</b> neted cu grad ridicat de înghețare	0,97 0,98	alb lăcios cu smalt	0,92
<b>Gips</b>	0,88	<b>Şapă</b>	0,93
<b>Grafit</b>	0,75	<b>Sticlă</b>	0,90
<b>Gudron</b>	0,82	<b>Sticlă de cuart</b>	0,93
<b>Hârtie</b> toate culorile	0,96	<b>Tapet (hârtie)</b> culoare deschisă	0,89
<b>Hârtie pe bază de</b> <b>gudron</b>	0,92	<b>Ton</b>	0,95
<b>Laminat</b>	0,90	<b>Vată de sticlă</b>	0,95
<b>Lemn</b> netratat Fag rindeluit	0,88 0,94	<b>Vopsea</b> negru mat rezistentă la căldură albă	0,97 0,92 0,90
		<b>Vopsea transformatoare</b>	0,94
		<b>Zăpadă</b>	0,80
		<b>Zidărie</b>	0,93

## 7 Galerie media / Mod redare

În galeria media se pot apela toate datele imaginilor înregistrate cu termometrul vizual de buzunar (ThermoVisualizer Pocket).




## 9 Ștergere înregistrare




Fisiere sunt șterse imediat. Nu se realizează nicio interogare privind confirmarea operațiunii de ștergere.

## 10 Oprire automată

Aparatul se decouplează automat după interval de inactivitate stabilit.




## 11 Dată / oră



## 12 Mod imagine

Sunt disponibile la alegere 6 moduri de imagine diferite.

- A. Imagine IR (Imagine termică)
- B. - E. Imagine digitală cu suprapunere imagine IR (MIX), 4 trepte
- F. Imagine digitală (negru/alb)



## 13 Transmiterea datelor

Datele stocate pe cardul micro-SD se pot transmite ori cu ajutorul unui cititor de carduri adevarat sau prin intermediul interfeței USB pe calculatorul personal. Informațiile referitoare la legătura dintre computer și adaptorul de carduri resp. cititorul de carduri se găsesc în manualul de utilizare al cititorului de carduri.

## Indicații privind întreținerea și îngrijirea

Curățați toate componente cu o lavetă ușor umedă și evitați utilizarea de agenți de curățare, abrazivi și de dizolvare. Scoateți bateria/iile înaintea unei depozitări de durată. Depozitați aparatul la un loc curat, uscat.

## Calibrare

Aparatul de măsură trebuie să fie calibrat și verificat în mod regulat pentru a garanta exactitatea și funcționarea. Recomandăm un interval de calibrare de un an. Contactați un comerciant specializat și adresați-vă departamentului service UMAREX-LASERLINER.

**Date tehnice**

(Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice. Rev22W03)

Dimensiune de măsurare	Temperatură infraroșu
Domeniu spectral	8-14 µm
Sensibilitate termică (NETD)	150 mK
Domeniu de măsurare temperatură infraroșu	-20°C ... 650°C
Exactitate temperatură infraroșu	≤100°C (± 3°C) / >100°C (± 3%)
Rezoluție temperatură infraroșu	0,1°C
Tip ercan	1,8" Display color TFT
Rezoluție display	128 x 160 pixeli
Format imagine	BMP
Frecvență imagine	9 Hz
Rezoluție cameră digitală	640 x 480 pixeli
Câmp de vizibilitate (FOV)	33°
Spațiu memorare	Card memorare micro-SD până la 16 GB
Protecție	IP 54
Tip senzor	Termo-senzor de tip array
Alimentare curent	4 x 1,5V LR03 (AAA)
Durată funcționare	cca. 100 ore
Condiții de lucru	0°C ... 50°C, Umiditate aer max. 20 ... 85% rH, fără formare condens, Înălțime de lucru max. 2000 m peste NN (nul normal)
Condiții de depozitare	-10°C ... 60°C, Umiditate aer max. 80% rH
Dimensiuni (L x l x A)	70 mm x 180 mm x 46 mm
Greutate	175 g (incl. baterii)

**Prevederile UE și debarasarea**

Aparatul respectă toate normele necesare pentru circulația liberă a mărfii pe teritoriul UE.

Acest produs este un aparat electric și trebuie colectat separat și debarasat în conformitate cu normativa europeană pentru aparate uzate electronice și electrice.

Pentru alte indicații privind siguranța și indicații suplimentare vizitați: [www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)





Прочетете изцяло ръководството за експлоатация, приложената брошура „Гаранционни и допълнителни инструкции“, както и актуалната информация и указанията в препратката към интернет в края на това ръководство. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ трябва да се съхранява и да се предаде при предаване на лазерното устройство.

## Функция/Използване

Термографската камера осигурява възможност за визуализация на изменението на температурата, енергийни загуби, термомостове, електрически претоварвания, образуване на влага. Чрез инфрачервено изображение, цифрово изображение и смесено изображение потребителят получава гъвкаво представяне на проверяваната зона. Запаметяването се извършва на сменяема MicroSD карта с памет. Уредът има USB интерфейс и контрастен TFT цветен дисплей.

## Общи инструкции за безопасност


- Използвайте уреда единствено съгласно предназначението за употреба в рамките на спецификациите.
- Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за деца. Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
- Не се допускат модификации и изменения на уреда. Това ще доведе до невалидност на разрешителното и спецификацията за безопасност.
- Не подлагайте устройството на механично натоварване, твърде високи температури или на силни вибрации.
- Уредът не трябва да се използва повече, ако една или няколко функции откажат или ако зарядът на батериите е нисък.

## Инструкции за безопасност


Работа с електромагнитно лъчение

- Измервателният уред спазва предписанията и граничните стойности за електромагнитната съвместимост съгласно Директива 2014/30/ЕС за електромагнитната съвместимост (EMC).
- Трябва да се спазват локалните ограничения в работата, като напр. в болници, в самолети, на бензиностанции или в близост до лица с пейсмейкъри. Съществува възможност за опасно влияние или смущение от електронни уреди.

- При използване в близост до високи напрежения или под силни електромагнитни променливи полета може да бъде повлияна точността на измерване.




- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ)   | <b>6</b> Батерийно отделение                       |
| <b>2</b> 11,8" TFT-цветен дисплей                                  | <b>7</b> Слот                                      |
| <b>3</b> Меню-навигация / Преход инфрачервено/ цифрово изображение | <b>a</b> Mini USB интерфейс                        |
| <b>4</b> меню / Управление чрез меню (Потвърждение)                | <b>b</b> Слот за MicroSD карта                     |
| <b>5</b> Меню-навигация / Преход инфрачервено/ цифрово изображение | <b>8</b> Управление на менюто (Прекъсване / назад) |
|  | <b>9</b> Инфрачервен сензор                        |
|  | <b>10</b> Дигитална камера                         |
|  | <b>11</b> Trigger: Запазване на изображението      |



## Стандартен изглед при измерване

- 1 Показание за зареждане на батерия
- 2 Не е поставена MicroSD карта
- 3 Температура среда на фигурата
- 4 Температура мин.
- 5 Температура макс.
- 6 Термография на изображението

# ThermoVisualizer Pocket




## Главно меню

- 1 1 Смяна на цветовата палитра
- 2 2 Настройка на нивото на емисия
- 3 3 Извикване на мултимедийната галерия / Изтриване на записите от MicroSD картата
- 4 4 Автоматично изключване
- 5 5 Задаване на дата/час

## 1 Поставяне на батерии

Отворете гнездото за батерии и поставете батерийте според инсталационните символи. При това следете за правилна полярност.



## 2 ON / OFF




## 3 Поставяне на Micro-SD-карта

За поставяне на Micro-SD-карта първо отворете гумения капак и след това поставете картата памет съгласно изображението. Без носител памет не са възможни записвания.





Уредът трябва да се изключи, преди да се извади MicroSD картата.



## 4 Главно меню

Чрез главното меню могат да се извършват общи, както и специфични за измерването настройки. Менюто може да се управлява чрез четирите директни бутона(3, 4, 5, 8).



## 5 Цветни палитри на ИЧ изображение

За представянето на регистрираните инфрачервени температури може да се избира между няколко стандартни цветови палитри. В зависимост от избраната палитра измерените температури се адаптират в рамките на текущия диапазон на изображението и се представят в съответно цветово пространство. Като еталон за съответното присвояване на температура/цвят служи диаграмата със стълбове към съответните мин./макс. температури на общото изображение.




## 6 Ниво на емисия

Нивото на инфрачервено излъчване, характерно за материала/повърхността на всяко тяло, се определя чрез нивото на емисия (0,01 ... 1,0). За коректно измерване задължително е необходимо да се настрои нивото на емисия. Освен зададените нива на емисия от списъка с материали е възможна и индивидуална настройка на нивото на емисия.

# ThermoVisualizer Pocket

Избор на предварително зададени стойности




**SET**

Задаване на отделна стойност



**SET**



**SET**

<b>SET</b>	Потвърждение
	Повишаване на стойността
	Намаляване на стойността
	Прекъсване / назад

## Таблици за степен на излъчване

(Ориентировъчни стойности с допуски)

### Метали

<b>Inconel</b> оксидиран електрополиран	0,83 0,15	<b>Сплав А3003</b> оксидиран набразден	0,20 0,20
<b>Алуминий</b> оксидиран полиран	0,30 0,05	<b>Стомана</b> студено валцована шлифована плоча полирана плоча	0,80 0,50 0,10
<b>Желязо</b> оксидиран с ръжда	0,75 0,60	Сплав (8% никел, 18% хром) галванизиран	0,35 0,28
<b>Желязо ковано</b> матов	0,90	оксидиран силно оксидиран	0,80 0,88
<b>Желязо, Чугун</b> неоксидиран Стопилка	0,20 0,25	прясно валцован грапава, равна повърхност	0,24 0,96
<b>Мед</b> оксидиран меден окис	0,72 0,78	ръждив, червен Ламарина, с никелово покритие	0,69 0,11
<b>Месинг</b> полиран оксидиран	0,30 0,50	Ламарина, валцована Благородна стомана, неръждаема	0,56 0,45
<b>Олово</b> грапав	0,40	<b>Хромов оксид</b>	0,81
<b>Платина</b> черен	0,90	<b>Цинк</b> оксидиран	0,10

## Неметали


Азбест	0,93	Лак бял	0,90
Асфалт	0,95	Ламинат	0,90
Базалт	0,70	Лед гладък с тежка слана	0,97 0,98
Вар	0,35	Мрамор черен матов сивкаво полиран	0,94 0,93
Варовити пясъчник	0,95	Охлаждащ радиатор черен анодиран	0,98
Безшевно покритие	0,93	Памук	0,77
Бетон, Мазилка, Хоросан	0,93	Пластмаса прозрачен PE, P, PVC	0,95 0,94
Вещество	0,95	Плочи гипскартон	0,95
Битумна хартия	0,92	Порцелан бял гланцов с лазур	0,73 0,92
Варовик	0,98	Пръст	0,94
Вода	0,93	Пясък	0,95
Въглища неоксидиран	0,85	Сняг	0,80
Гипс	0,88	Стъклена вата	0,95
Глина	0,95	Стъкло	0,90
Графит	0,75	Тапет (хартия) светъл	0,89
Гума твърд мек-сив	0,94 0,89	Трансформаторен лак	0,94
Дърво необработен Бук, рендосан	0,88 0,94	Трошляк	0,95
Зидария	0,93	Фаянс матов	0,93
Карборунд	0,90	Хартия всички цветове	0,96
Катран (смола)	0,82	Цимент	0,95
Кварцово стъкло	0,93	Чакъл	0,95
Керамика	0,95	Човешка кожа	0,98
Керемида червена	0,93		
Лак матов черен топлоустойчив	0,97 0,92		

## 7 Галерия медији / Режим на възпроизвеждане

В мултимедийната галерията могат да се извикват всички записани с термовизуализатора Pocket данни за изображения.




## 9 Изтриване на записи



Файловете се изтриват веднага. Няма контролно запитване за потвърждаване на изтриването.

## 10 Автоматично изключване

Уредът се изключва автоматично след настроен период на неактивност.



## 11 Дата/час




- |  |                          |
|--|--------------------------|
|  | Потвърждение / нататък   |
|  | Повишаване на стойността |
|  | Намаляване на стойността |
|  | Прекъсване / назад       |

## 12 Режими на изображение

Налице са б различни режима на изображение.

- A. ИЧ изображение (топлинно изображение)
- B. - E. Цифрово изображение с преход ИЧ изображение (MIX), 4 степени
- F. Цифрово изображение (черно/бяло)



## 13 Пренос на данни

Запаметените върху MicroSD картата данни могат или да се прехвърлят на компютъра с подходящ картов четец, или чрез Mini USB интерфейса. Данни за връзката между компютър и картов адаптер, съответн. картов четец ще намерите в Наръчника към Вашия картов четец.

### Указания за техническо обслужване и поддръжка

Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа и избягвайте използването на почистващи и абразивни препарати и разтворители. Сваляйте батерията/батериите преди продължително съхранение. Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.

### Калибриране

Измервателният уред трябва редовно да се калибрира и изпитва, за да се гарантира точността и функционирането. Препоръчваме интервал на калибриране от една година. Влезте във връзка с Вашия дилър или се обърнете към сервизния отдел на UMAREX-LASERLINER.

# ThermoVisualizer Pocket

## Технически характеристики

(Запазва се правото за технически изменения. 22W03)

Измервателна величина	Инфрачервена температура
Спектрален диапазон	8-14 μm
Топлинна чувствителност (NETD)	150 mK
Диапазон на измерване инфрачервена температура	-20°C ... 650°C
Точност инфрачервена температура	≤100°C (± 3°C) / >100°C (± 3%)
азделителна способност за	0,1°C
Вид екран	1,8" TFT-цветен дисплей
Разрешаваща способност на дисплея	128 x 160 пиксела
Формат на изображението	BMP
Честота на изображението	9 Hz
температура при инфрачервена термография	640 x 480 пиксела
Памет	MicroSD карта с памет до 16 GB
Вид защита	IP 54
Тип на сензора	Датчик с термична матрица
Захранване	4 x 1,5V LR03 (AAA)
Продължителност на работа	около 100 часа
Условия за съхранение	0°C ... 50°C, Относителна влажност на въздуха макс. 20 ... 85%, Без наличие на конденз, Работна височина макс. 2000 м над морското равнище
Автоматично изключване	-10°C ... 60°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%
Размери (Ш x В x Д)	70 mm x 180 mm x 46 mm
Тегло	175 g (вкл. батерии)

## ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:

[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)



UK  
CA





Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, το συνημμένο τεύχος „Εγγύηση και πρόσθετες υποδείξεις“ καθώς και τις τρέχουσες πληροφορίες και υποδείξεις στον σύνδεσμο διαδικτύου στο τέλος αυτών των οδηγιών. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να φυλάσσονται και να παραδίδονται μαζί με τη συσκευή στον επόμενο χρήστη.

## Λειτουργία / Τρόπος χρήσης

Η κάμερα θερμικής απεικόνισης επιτρέπει την απεικόνιση των εξελίξεων της θερμοκρασίας, απωλειών ενέργειας, θερμογεφυρών, ηλεκτρικών υπερφορτίσεων και σχηματισμού υγρασίας. Με την υπέρυθρη εικόνα, ψηφιακή εικόνα και εικόνα Mix λαμβάνει ο χρήστης μία ευέλικτη απεικόνιση της περιοχής ελέγχου. Η αποθήκευση εικόνας γίνεται στην αφαιρούμενη Micro-SD κάρτα. Η συσκευή διαθέτει μία USB διεπαφή και μία έγχρωμη οθόνη TFT υψηλής αντίθεσης.

## Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό χρήσης εντός των προδιαγραφών.
- Οι συσκευές και ο εξοπλισμός δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Προσθήκες ή τροποποιήσεις στη συσκευή δεν επιτρέπονται. Στις περιπτώσεις αυτές ακυρώνονται οι άδεια και οι προδιαγραφές ασφάλειας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε μηχανική καταπόνηση, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή έντονους κραδασμούς.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον, εφόσον υπάρχει βλάβη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες ή εξασθενήσει η μπαταρία.


## Υποδείξεις ασφαλείας

Αντιμετώπιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας


- Η συσκευή μέτρησης τηρεί τις προδιαγραφές και οριακές τιμές περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Οδηγία EMC-2014/30/EE.
- Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στους κατά τόπους περιορισμούς της λειτουργίας των συσκευών π.χ. σε νοσοκομεία ή αεροπλάνα., σε πρατήρια καυσίμων, ή κοντά σε άτομα με βηματοδότη. Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης βλαβών ή αρνητικής επίδρασης από και μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.

# ThermoVisualizer Pocket


- Αν υπάρχουν κοντά υψηλές τάσεις ή υψηλά ηλεκτρομαγνητικά εναλλασσόμενα πεδία μπορεί να επηρεαστεί η ακρίβεια μέτρησης.



- |           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| <b>1</b>  | ON/OFF   | <b>6</b>  | Θήκη μπαταριών                         |
| <b>2</b>  | Έγχρωμη οθόνη TFT 1,8"   | <b>7</b>  | Θήκη                                   |
| <b>3</b>  | Μενού-πλοϊγηση /<br>Σταδιακό σβήσιμο εικόνας<br>υπέρυθρων/ψηφιακής εικόνας | <b>a</b>  | Mini-USB-Διεπαφή                       |
| <b>4</b>  | Μενού / Μενού ελέγχου<br>(Επιβεβαίωση)                                     | <b>b</b>  | Υποδοχή κάρτας Micro-SD                |
| <b>5</b>  | Μενού-πλοϊγηση /<br>Σταδιακό σβήσιμο εικόνας<br>υπέρυθρων/ψηφιακής εικόνας | <b>8</b>  | Μενού ελέγχου<br>(Διακοπή / επιστροφή) |
| <b>9</b>  | Aισθητήρας υπέρυθρης<br>ακτινοβολίας                                       | <b>10</b> | Ψηφιακή κάμερα                         |
| <b>11</b> | Trigger: Αποθήκευση εικόνας  |           |  |



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Κανονική απεικόνιση μετρήσεων           |
| 2 | Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας              |
| 3 | H Micro-SD κάρτα δεν είναι τοποθετημένη |
| 4 | Θερμοκρασία κέντρο εικόνας              |
| 5 | Ελάχ. θερμοκρασία                       |
| 6 | Μέγ. θερμοκρασία                        |
| 7 | Θερμογραφία εικόνα                      |




## Κύριο μενού

- 1 Αλλαγή παλέτας χρωμάτων
- 2 Ρύθμιση βαθμού εκπομπών
- 3 Άνοιγμα συλλογής μέσων / Διαγραφή λήψεων από την Micro-SD κάρτα
- 4 Αυτόματη απενεργοποίηση
- 5 Ρύθμιση Ημερομηνίας/Ωρας

## 1 Τοποθέτηση μπαταριών

Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τα σύμβολα εγκατάστασης. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα.



## 2 ON / OFF




## 3 Εισάγετε την κάρτα Micro-SD

Για να εισάγετε την κάρτα Micro-SD ανοίξτε προηγουμένως το λαστιχένιο κάλυμμα και εισάγετε την κάρτα αποθήκευσης με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα. Χωρίς μέσο αποθήκευσης δεν είναι δυνατή η εγγραφή δεδομένων.




Πριν από την αφαίρεση της Micro-SD κάρτας πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί η συσκευή.



## 4 Κύριο μενού

Μέσω του κύριου μενού είναι δυνατή η ρύθμιση γενικών χαρακτηριστικών των μετρήσεων. Η πλοιόγηση στο μενού γίνεται με τη βοήθεια των τεσσάρων πλήκτρων άμεσης πλοιόγησης (3, 4, 5, 8)



## 5 Παλέτα χρωμάτων εικόνας υπερύθρων IR

Για την απεικόνιση των καταγεγραμμένων υπέρυθρων θερμοκρασιών διατίθενται διάφορες βασικές παλέτες χρωμάτων. Ανάλογα με την επιλεγμένη παλέτα χρωμάτων προσαρμόζονται οι μετρημένες θερμοκρασίες εντός της τρέχουσας περιοχής εικόνας και της σχετικής παλέτας χρωμάτων. Ως σημείο αναφοράς για την σχετική αντιστοίχιση των θερμοκρασιών / χρωμάτων χρησιμεύει το γράφημα μπάρας για τις αντίστοιχες ελάχ. / μέγ. θερμοκρασίες της συνολικής εικόνας.

Ουράνιο τόξο



πράσινη κλίμακα



σίδερο




## 6 Βαθμός εκπομπών

Ο βαθμός εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας, την οποία αποδίδει κάθε σώμα ανάλογα με το υλικό και την επιφάνειά του, καθορίζεται από τον βαθμό εκπομπών (κυμαίνεται μεταξύ 0,01 ... 1,0). Για μια σωστή μέτρηση πρέπει απαραιτήτως να ρυθμιστεί ο βαθμός εκπομπών. Παράλληλα με τους καθορισμένους βαθμούς εκπομπών από τη λίστα υλικών, είναι δυνατή και η ρύθμιση του επιμέρους βαθμού εκπομπών.

Επιλογή  
προρυθμισμένων τιμών



Ρύθμιση ατομικής  
τιμής



- Επιβεβαίωση
- Αύξηση τιμής
- Μείωση τιμής
- Διακοπή / επιστροφή

## Πίνακες βαθμού εκπομπής Ενδεικτικές τιμές με ανοχές

### Μέταλλα

<b>Αλιού A3003</b> οξειδωμένο αδρό	0,20 0,20	<b>Σφυρήλατος σίδηρος ματ</b>	0,90
<b>Αλουμινίο</b> οξειδωμένο στιλβωμένο	0,30 0,05	<b>Χάλυβας</b> ψυχρής έλασης λειασμένη πλάκα στιλβωμένη πλάκα κράμα (8% νικέλιο, 18% χρώμιο)	0,80 0,50 0,10 0,35
<b>Inconel</b> οξειδωμένο ηλεκτροστιλβωσης	0,83 0,15	γαλβανιζέ οξειδωμένος έντονη οξείδωση	0,28 0,80 0,88
<b>Μόλυβδος</b> τραχιά επιφάνεια	0,40	πρόσφατης έλασης τραχιά, επίπεδη επιφάνεια	0,24 0,96
<b>Οξείδιο χρωμίου</b>	0,81	ερυθρά σκουριά	0,69
<b>Ορείχαλκος</b> στιλβωμένος οξειδωμένος	0,30 0,50	έλασμα, με επίστρωση νικελίου	0,11
<b>Πλατίνα</b> μαύρο χρώμα	0,90	έλασμα, εξελασμένο Ανοξείδωτος χάλυβας	0,56 0,45
<b>Σίδηρος</b> οξειδωμένος με σκουριά	0,75 0,60	<b>Χαλκός</b> οξειδωμένος Οξείδιο του χαλκού	0,72 0,78
<b>Σίδηρος, χυτευτός</b> όχι οξειδωμένος τήγμα	0,20 0,25	<b>Ψευδάργυρος</b> οξειδωμένος	0,10


# ThermoVisualizer Pocket

## Μη μέταλλα


Άρμος	0,95	Mάρμαρο μαύρο ματ γκρι στιλβωμένο	0,94 0,93
Άνθρακας όχι οξειδωμένος	0,85	Nερό	0,93
Άργιλος	0,95	Ξύλο ακατέργαστο Οξιά πλανισμένη	0,88 0,94
Άσβεστος	0,35	Οπτόπλινθος ερυθρός	0,93
Άσφαλτος	0,95	Πάγος λεία επιφάνεια παγωμένη	0,97 0,98
Ύφασμα	0,95	Πίσα	0,82
Αμίαντος	0,93	Πισόχαρτο	0,92
Αμμοχάλικο	0,95	Πλαστικό διαφανές PE, P, PVC	0,95 0,94
Ανθρακοπυρίτιο	0,90	Πορσελάνη λευκή, γυαλιστερή με βερνίκι	0,73 0,92
Ανθρώπινο δέρμα	0,98	Πυριτικό γυαλί	0,93
Ασβεστοπυριτικοί πλίνθοι	0,95	Σκυρόδεμα, επίχρισμα, κονιάμα	0,93
Ασβεστόλιθος	0,98	Ταπετσαρία (χαρτί) ανοιχτόχρωμη	0,89
Βαμβάκι	0,77	Τοιχοποιία	0,93
Βασάλτης	0,70	Τσιμέντο	0,95
Βαφή μετασχηματιστή	0,94	Υαλοβάμβακας	0,95
Βερνίκι ματ μαύρο ανθεκτικό στη θερμότητα λευκό χρώμα	0,97 0,92 0,90	Φαγιάνς ματ	0,93
Γραφίτης	0,75	Χαλίκι	0,95
Γυαλί	0,90	Χαρτί όλα τα χρώματα	0,96
Γυψοσανίδες	0,95	Χιόνι	0,80
Γύψος	0,88	Χώμα	0,94
Ελαστικό σκληρό μαλακό - γκρι	0,94 0,89	Ψυκτικό σώμα μαύρο ανοδιωμένο	0,98
Κεραμικό	0,95		
Kovia	0,93		
Laminate	0,90		

## 7 Φάκελος μέσων / Λειτουργία αναπαραγωγής

Στον φάκελο μέσων μπορεί να γίνει κλήση όλων των αρχείων εικόνας, που έχουν ληφθεί με το ThermoVisualizer Pocket.



## 9 Διαγραφή λήψεων




Τα αρχεία διαγράφονται άμεσα. Δεν γίνεται ερώτηση για την επιβεβαίωση της διαγραφής.

## 10 Αυτόματη απενεργοποίηση

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτομάτως μετά από επιλεγμένο χρονικό διάστημα χωρίς δραστηριότητα.




## 11 Ημερομηνίας/Ωρας



## 12 Τρόποι απεικόνισης

Συνολικά διατίθενται 6 διαφορετικοί τρόποι απεικόνισης.

- A. Εικόνα υπερύθρων (Θερμική εικόνα)
- B. - E. Ψηφιακή εικόνα με σταδιακό σβήσιμο, εικόνα υπέρυθρων (MIX), 4 βαθμίδες
- F. Ψηφιακή εικόνα (μαύρο/λευκό)



## 13 Μεταφορά δεδομένων

Τα αποθηκευμένα δεδομένα στην Micro-SD κάρτα μπορούν να μεταφερθούν είτε με μία κατάλληλη συσκευή ανάγνωσης καρτών ή και μέσω μίας Mini-USB διεπαφής σε έναν Η/Υ. Πληροφορίες για τη σύνδεση μεταξύ υπολογιστή και προσαρμογέα καρτών ή αναγνώστη καρτών μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο του αναγνώστη καρτών.

## Οδηγίες σχετικά με τη συντήρηση και φροντίδα

Καθαρίζετε όλα τα στοιχεία με ένα ελαφρώς υγρό πανί και αποφεύγετε τη χρήση δραστικών καθαριστικών και διαλυτικών μέσων. Αφαιρείτε την/τις μπαταρία/ες πριν από μία αποθήκευση μεγάλης διαρκείας. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε έναν καθαρό, ξηρό χώρο.

## Βαθμονόμηση

Η συσκευή μέτρησης πρέπει να βαθμονομείται και να ελέγχεται τακτικά, για να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η λειτουργία μέτρησης. Συνιστούμε ένα διάστημα βαθμονόμησης ενός έτους. Επικοινωνήστε με το τοπικό ειδικό κατάστημα ή απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της UMAREX-LASERLINER.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Rev22W03)

Μέγεθος μέτρησης	Θερμοκρασία υπερύθρων
Φασματική περιοχή	8-14 μμ
Θερμική ευαισθησία (NETD)	150 mK
Περιοχή μέτρησης Θερμοκρασία υπερύθρων	-20°C ... 650°C
Ακρίβεια Θερμοκρασία υπερύθρων	≤100°C (± 3°C) / >100°C (± 3%)
Ανάλυση Θερμοκρασίας υπέρυθρων	0,1°C
Τύπος οθόνης	Έγχρωμη οθόνη 1,8" TFT
Ανάλυση οθόνης	128 x 160 pixel
Τύπος φωτογραφιών	BMP
Συχνότητα εικόνας	9 Hz
Ανάλυση ψηφιακή κάμερα	640 x 480 pixel
Οπτικό πεδίο (FOV)	33°
Μνήμη	Micro-SD κάρτα αποθήκευσης έως 16 GB
Κατηγορία προστασίας	IP 54
Τύπος αισθητήρα	Αισθητήρας Thermoarray
Τροφοδοσία ρεύματος	4 x 1,5V LR03 (AAA)
διάρκεια λειτουργίας	περ. 100 ώρες
Συνθήκες εργασίας	0°C ... 50°C, Υγρασία αέρα μέγ. 20 ... 85% rH, χωρίς συμπύκνωση, Ύψος εργασίας μέγ. 2000 m πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας
Συνθήκες αποθήκευσης	-10°C ... 60°C, Υγρασία αέρα μέγ. 80% rH
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	70 mm x 180 mm x 46 mm
Βάρος	175 g (με μπαταρίες)

**Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη**

Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ.

Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα: [www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)





U potpunosti pročitajte Upute za uporabu, priloženu knjižicu „Jamstvene i dodatne upute“ kao i aktualne informacije i upute na internetskoj poveznici na kraju ovih Uputa. Slijedite upute navedene u njima. Ovu dokumentaciju potrebno je sačuvati i u slučaju prosljeđivanja uređaja proslijediti je zajedno s njime.

## Funkcija / uporaba

Termovizijska kamera omogućava vizualizaciju razvoja temperature, gubitaka energije, toplinskih mostova, električnih preopterećenja i stvaranja vlage. Zahvaljujući infracrvenoj, digitalnoj i mješovitoj slici korisnik dobiva fleksibilan prikaz područja ispitivanja. Slike se spremaju na zamjenjivu Micro SD karticu. Uređaj raspolaže USB sučeljem i kontrastnim TFT zaslonom u boji.


## Opće sigurnosne upute

- Uređaj koristite isključivo u skladu s namjenom u okviru specifikacija.
- Mjerni uređaji i pribor nisu dječja igračka. Čuvajte ih izvan dohvata djece.
- Nisu dopuštene preinake ili izmjene na uređaju; u tom slučaju prestaje važiti odobrenje i sigurnosna specifikacija.
- Ne izlažite uređaj mehaničkom opterećenju, enormnim temperaturama, vlazi ili jakim vibracijama.
- Uređaj se ne smije više koristiti ako dođe do ispada jedne ili više funkcija ili ako su baterije slabo napunjene.

## Sigurnosne upute


Postupanje s elektromagnetskim zračenjem

- Mjerni uređaj ispunjava propise i granične vrijednosti za elektromagnetsku kompatibilnost u skladu s Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU.
- Potrebno je обратити pozornost на lokalna pogonska ograničenja, npr. u bolnicama, u zrakoplovima, na benzinskim postajama ili u blizini osoba s elektrostimulatorom srca. Postoji mogućnost opasnog utjecaja ili smetnji, elektroničkih uređaja ili uslijed elektroničkih uređaja.
- Primjena u blizini visokih napona ili pod visokim elektromagnetskim izmjeničnim poljima može utjecati na mjernu točnost.



- 1** UKLJ. / ISKLJ.
- 2** 1,8" TFT zaslon u boji
- 3** Navigacija izbornikom / Tranzicija infracrvena/ digitalna slika
- 4** Izbornik / Upravljanje putem izbornika (potvrđivanje)
- 5** Navigacija izbornikom / Tranzicija infracrvena/ digitalna slika


- 6** Pretinac za bateriju
- 7** Okno
- a** Mini USB sučelje
- b** Utor za Micro SD karticu
- 8** Upravljanje izbornikom (Prekid / Nazad)
- 9** Infracrveni senzor
- 10** Digitalna kamera
- 11** Okidač: Spremiti sliku



## Standardni mjerni prikaz

- 1** Prikaz napunjenoosti baterije
- 2** Nije umetnuta Micro SD kartica
- 3** Temperatura u sredini slike
- 4** Temperatura min.
- 5** Temperatura maks.
- 6** Termografska slika

# ThermoVisualizer Pocket




## Glavni izbornik

- 1 1 Promjena paleta boja
- 2 2 Namještanje stupnja emisije
- 3 3 Pozivanje medijske galerije / Izbrisati snimke s Micro SD kartice
- 4 4 Automatsko isključivanje
- 5 5 Namještanje datuma / vremena

## 1 Umetanje baterija

Otvorite pretinac za baterije i umetnite baterije u skladu s instalacijskim simbolima. Pritom vodite računa o pravilnom polaritetu.



## 2 UKLJ. / ISKLJ.




## 3 Umetanje Micro SD kartice

Za umetanje Micro SD kartice najprije otvorite gumeni pokrov i nakon toga umetnite memorijsku karticu prema slici. Bez medija za pohranu nisu moguća snimanja.





Prije vađenja Micro SD kartice potrebno je isključiti uređaj.




## 4 Glavni izbornik

Preko glavnog izbornika mogu se izvršiti općenite postavke i postavke specifične za neko mjerjenje. Izbornikom se može upravljati preko četiri izravne tipke (3, 4, 5, 8).



## 5 Palete boja IC slike


Za prikaz izmjerениh infracrvenih temperatura na raspolaganju je više standardnih paleta. Ovisno o odabranoj paleti, izmjerene temperature prilagođavaju se unutar aktualnog područja slike i prikazuju u odgovarajućem prostoru boja.



## 6 Stupanj emisije

Stupanj infracrvenog zračenja koje emitira svako tijelo specifično o materijalu/površini određuje se stupnjem emisije (0,01 ... 1,0). Radi točnog mjerjenja obvezno je potrebno namjestiti stupanj emisije. Pored unaprijed zadanih stupnjeva emisija s popisa, moguće je namještanje individualnog stupnja emisije.

# ThermoVisualizer Pocket



**Tablica stupnjeva emisije** (orientacijske vrijednosti s dopuštenim odstupanjima)


Metal			
<b>Legura A3003</b> oksidirana ohrapavljen	0,20 0,20	<b>Mjed</b> polirana oksidirana	0,30 0,50
<b>Aluminij</b> oksidiran poliran	0,30 0,05	<b>Platina</b> crna	0,90
<b>Olovo</b> hrapavo	0,40	<b>Čelik</b> hladno valjan brušena ploča polirana ploča Legura (8 % nikl, 18 % krom)	0,80 0,50 0,10 0,35
<b>Kromov oksid</b>	0,81		
<b>Željezo</b> oksidirano s hrđom	0,75 0,60		
<b>Željezo, kovano</b> mat	0,90		
<b>Željezo, lijev</b> neoksidirano talina	0,20 0,25		
<b>Inconel</b> oksidirano elektropolirano	0,83 0,15		
<b>Bakar</b> oksidiran bakrov oksid	0,72 0,78		
		<b>Cink</b> oksidiran	0,10

**Nemetali**

<b>Azbest</b>	0,93	<b>Rashladno tijelo</b>	0,98
<b>Asfalt</b>	0,95	crno eloksirano	
<b>Bazalt</b>	0,70		
<b>Pamuk</b>	0,77		
<b>Beton, žbuka, mort</b>	0,93		
<b>Željezo</b>		<b>Lak</b>	0,97
glatko	0,97	mat crni	0,92
s jakim mrazom	0,98	otporan na vrućinu	0,90
<b>Zemlja</b>	0,94	bijeli	
<b>Estrih</b>	0,93		
<b>Gips</b>	0,88	<b>Laminat</b>	0,90
<b>Gipskartonske ploče</b>	0,95		
<b>Staklo</b>	0,90	<b>Mramor</b>	0,94
<b>Staklena vuna</b>	0,95	crno matiran	0,93
<b>Grafit</b>	0,75	sivkasto poliran	
<b>Guma</b>			
tvrdna	0,94	<b>Zidani zid</b>	0,93
mekano-siva	0,89		
<b>Drvvo</b>		<b>Ljudska koža</b>	0,98
netretirano	0,88		
blanjana bukva	0,94	<b>Papir</b>	0,96
<b>Vapno</b>	0,35	sve boje	
<b>Vapnenački pješčenjak</b>	0,95		
<b>Vapnenac</b>	0,98	<b>Porculan</b>	0,73
<b>Karborund</b>	0,90	bijelog sjaja	0,92
<b>Keramika</b>	0,95	s lazurom	
<b>Šljunak</b>	0,95		
<b>Ugljen</b>		<b>Kvarcno staklo</b>	0,93
neoksidiran	0,85		
<b>Plastika</b>		<b>Pijesak</b>	0,95
svjetlopropusna	0,95		
PE, P, PVC	0,94	<b>Snijeg</b>	0,80


**7 Medijska galerija / Modus reprodukcije**

U medijskoj galeriji mogu se pozvati svi slikovni podaci snimljeni ThermoVisualizer Pocketom.



# ThermoVisualizer Pocket

## 9 Brisanje snimki




Datoteke se odmah brišu. Ne slijedi daljnji upit za potvrđivanje postupka brisanja.

## 10 Automatsko isključivanje

Das Gerät schaltet sich nach eingestelltem Zeitraum der Inaktivität automatisch ab.




## 11 Datuma / Vremena



## 12 Modusi slike

Na raspolaganju su 6 različita modusa slike.

- A. IC slika (termoslika)
- B. - E. Digitalna slika s tranzicijom IC slike (MIX), 4 stupnja
- F. Digitalna slika (crno/bijela)



## 13 Prijenos podataka

Podaci spremljeni na Micro SD kartici mogu se prenijeti na osobno računalo pomoću odgovarajućeg čitača kartica ili preko mini USB sučelja. Informacije o povezivanju računala i adaptera kartice, odn. čitača kartice naći ćete u priručniku za Vaš čitač kartica.

## Upute u vezi održavanja i njage

Sve komponente čistite lagano navlaženom krpom i izbjegavajte primjenu sredstava za čišćenje i ribanje kao i otapala. Prije dugog skladištenja izvadite bateriju/-e. Uređaj skladištite na čistom i suhom mjestu.

## Kalibriranje

Mjerni uređaj potrebno je redovito kalibrirati i ispitivati kako bi se zajamčila njegova točnost i funkcija. Preporučujemo interval kalibriranja od godine dana. Stupite u kontakt sa svojim specijaliziranim trgovcem ili se obratite Servisnom odjelu tvrtke UMAREX-LASERLINER.

# ThermoVisualizer Pocket

## Tehnički podaci

(Zadržavamo pravo na tehničke izmjene. Rev22W03)

Mjerna veličina	Infracrvena temperatura
Spektralno područje	8-14 µm
Termička osjetljivost (NETD)	150 mK
Mjerno područje infracrvene temperature	-20°C ... 650°C
Točnost infracrvene temperature	≤100°C (± 3°C) / >100°C (± 3%)
Razlučivost infracrvene temperature	0,1°C
Vrsta zaslona	1,8" TFT zaslon u boji
Razlučivost zaslona	128 x 160 piksela
Format slike	BMP
Frekvencija slike	9 Hz
Razlučivost digitalne kamere	640 x 480 piksela
Vidno polje (FOV)	33°
Memorija	Micro SD memorijska kartica do 16 GB
Stupanj zaštite	IP 54
Tip senzora	Niz toplinskih senzora
Napajanje	4 x 1,5V LR03 (AAA)
Trajanje rada	oko 100 sati
Radni uvjeti	0°C ... 50°C, maks. vлага 20 ... 85% rH, bez kondenzacije, Radna visina maks. 2000 m nadmorske visine (normalna nula)
Uvjeti skladištenja	-10°C ... 60°C, maks. vлага 80% rH
Dimenzije (Š x V x D)	70 x 180 x 46 mm
Masa	175 g (ukl. baterije)

## EU smjernice i zbrinjavanje otpada

Uredaj ispunjava sve potrebne standarde za slobodno kretanje robe unutar EU.

Ovaj proizvod je električni uređaj i mora se prikupiti odvojeno za zbrinjavanje prema Europskoj direktivi otpadu iz električne i elektroničke opreme.

Daljnje sigurnosne i dodatne napomene nalaze se na: [www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)



# ThermoVisualizer Pocket



## SERVICE



**Umarex GmbH & Co. KG**

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

[info@laserliner.com](mailto:info@laserliner.com)

Rev22W03

Umarex GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)



**Laserliner**