




## CondenseSpot Plus

### Infrarotthermometer zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte

Der CondenseSpot Plus eignet sich zur Vorbeugung von Schäden an der Gebäudesubstanz durch die Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte. Das Infrarotthermometer ermittelt die Oberflächentemperatur, die Umgebungstemperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und die Taupunkttemperatur. Auch Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdeten Messzonen sind möglich. Das praktische Multifunktionsdisplay zeigt unterschiedliche Messwerte simultan an.

- Effektive Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte durch berührungslose Temperaturmessung
- Vielseitige Messungen: Oberflächentemperatur, Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt-, Feucht- und Trockentemperatur
- Ermöglicht Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen und gefährdeten Messzonen
- Umfassende Information durch simultane Anzeige unterschiedlicher Messwerte
- Kondenswasserindikator als Bargraphanzeige
- Deutliche Kältebrücken-Warnung durch farbige Displayanzeige
- Praktische Anzeige des kleinsten, größten oder des Differenz-Messwertes
- Schnellauswahl von Emissionsgrad-Vorgabewerten durch

TECHNISCHE DATEN	
<b>Messgröße</b>	Infrarottemperatur Luftfeuchte Umgebungstemperatur
<b>Modus</b>	Taupunkt Wärmebrücke
<b>Messbereich Umgebungstemperatur</b>	-20°C ... 65°C
<b>Genauigkeit Umgebungstemperatur</b>	0°C ... 50°C (± 1°C) <0°C und >50°C (± 2,5°C)
<b>Messbereich Infrarottemperatur</b>	-40°C ... 365°C
<b>Genauigkeit Infrarottemperatur</b>	-40°C ... 0°C (± (1°C + 0,1°C/1°C)) 0°C ... 30°C (± 1°C) >30°C (± 2°C oder ± 2%, je nach größerem Wert)
<b>Messbereich Luftfeuchte (relativ)</b>	1% ... 99%
<b>Genauigkeit (absolut) Luftfeuchte (relativ)</b>	20% ... 80% (± 3%) <20% und >80% (± 5%)
<b>Messbereich Taupunkttemperatur</b>	-50°C ... 50°C



#### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.046A GTIN (EAN) 4021563688098 VE 2